3M Oboustranná lepicí páska

Oboustranná pěnová lepicí páska, šířka 15 mm
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Příprava povrchu

2.2 Nalepení

2.3 Odstranění pásky

2.4 Bezpečnost a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

4.1 Práva kupujícího podle českého práva

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Oboustranná pěnová lepicí páska značky 3M slouží k uchycení komponent k rámu koptéry – například přijímače, vysílače obrazu (VTX), modulu GPS, bzučáku nebo kabeláže. Pěnové jádro pásky vyrovnává drobné nerovnosti povrchu a částečně tlumí vibrace přenášené z rámu na připevněnou součástku.

Páska je na obou stranách opatřena lepidlem; jedna strana je chráněna červenou krycí fólií. Ze svitku si odstřihnete potřebnou délku, přilepíte ji na jeden díl, sejmete krycí fólii a díl přitlačíte na místo určení.



3M Oboustranná lepicí páska, šířka 15 mm
(ilustrační foto)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	3M Oboustranná lepicí páska (u dodavatele: 3M Double Sided Tape 15mm)
Značka	3M
Typ	oboustranná pěnová lepicí páska s akrylátovým lepidlem
Šířka	15 mm
Krycí fólie	červená, na jedné straně pásky
Obsah balení	1× páska (svitek)
Není součástí balení	nůžky, čisticí prostředek na odmaštění povrchu, stahovací pásky

※ Délka svitku a tloušťka pásky nejsou u výrobku uvedeny.

2. Použití

2.1 Příprava povrchu

- Pevnost spoje závisí především na čistotě povrchu. Obě lepené plochy musí být **čisté, suché a odmaštěné** – bez prachu, oleje, zbytků starého lepidla a otisků prstů.
- K odmaštění použijte isopropylalkohol (IPA) a čistý hadřík, který nepouští vlákna. Nechte povrch úplně oschnout.
- Lepte při pokojové teplotě. Na studený, vlhký nebo orosený povrch páska nepřilne spolehlivě.
- Na hladkých a pevných plochách (karbon, plast, hliník, povrch desek elektroniky) drží páska nejlépe. Na drsném, mastném, prašném nebo pružném povrchu je spoj výrazně slabší.

2.2 Nalepení

① Odstřihněte kus pásky odpovídající velikosti lepené součástky. Páska nemá přesahovat přes okraj dílu.

② Přilepte pásku stranou bez krycí fólie na lepený díl. Nedotýkejte se lepicí plochy prsty.

③ Pásku na dílu pevně přitlačte po celé ploše, aby pod ní nezůstaly vzduchové bubliny.

④ Sejměte červenou krycí fólii, díl přiložte přesně na místo určení a **pevně přitlačte** na několik sekund. Po přitlačení již díl neposouvejte.

⑤ Pevnost spoje dále roste s časem, jak lepidlo zatéká do povrchu. Je-li to možné, nechte spoj před prvním letem nějakou dobu v klidu.

Páska není určena k samostatnému uchycení letového akumulátoru. Akumulátor vždy zajistěte řemínkem (strapem).

- Kabely a vodiče lepené páskou veďte mimo dosah vrtulí; při havárii se mohou uvolnit.
- Páska není izolantem pro vodivé spoje. Na holé pájecí plošky a nekryté vodivé části ji nelepte jako náhradu izolace (např. smršťovací bužírky).
- Těžší nebo namáhané komponenty zajistěte navíc stahovací páskou nebo šroubem.

2.3 Odstranění pásky

- Díl oddělujte pomalu a rovnoměrně. Neodtrhávejte jej silou za kabely ani za konektory – hrozí poškození součástky nebo desky.
- Pěnové jádro lze opatrně prořezat tenkou plastovou kartou nebo nylonovým vláknem vedeným mezi oběma díly.

- Zbytky lepidla odstraňte isopropylalkoholem. Na elektroniku nepoužívejte agresivní rozpouštědla.
- Použitou pásku znovu nelepte – spoj by už neměl původní pevnost.

2.4 Bezpečnost a skladování

- Pásku skladujte v suchu, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.
- Nepoužitou část svitku uchovávejte s krycí fólií; boky svitku chraňte před prachem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí – odstřižené kousky pásky a krycí fólie mohou při spolknutí způsobit udušení.
- Pro odstřihávání používejte ostré nůžky nebo nůž opatrně, mimo prsty a citlivé součástky.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízením a neobsahuje baterie; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Použitou pásku a zbytky svitku odložte do směsného komunálního odpadu.
- Obal a krycí fólii vytřiďte podle materiálu a podle pravidel třídění odpadu platných v místě, kde výrobek používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

4.1 Práva kupujícího podle českého práva

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.